

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки группы № 1:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Беседка		повреждений нет	
2	Качалка-балансир		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 2 шт.		повреждений нет	
4	Горка		повреждений нет	
5	Песочница деревянная		повреждений нет	
6	Веранда		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____ В.О. Игнатьева
_____ О.А. Гаврилова
_____ Е.В. Комарова
_____ А.Е. Сафронов

МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки группы № 2:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Турникет		повреждений нет	
4	Колодец		повреждений нет	
5	Качалка на пружине «Петух»		повреждений нет	
6	Качалка-балансир		повреждений нет	
7	Столик со скамейками		повреждений нет	
8	Лавочка		повреждений нет	
9	Лиана фигурная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____ В.О. Игнатьева
_____ О.А. Гаврилова
_____ Е.В. Комарова
_____ А.Е. Сафронов

МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки группы № 3:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Качалка на пружине «Машинка»		повреждений нет	
4	Качалка-балансир		повреждений нет	
5	Столик со скамейками		повреждений нет	
6	Горка		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____ В.О. Игнатьева
О.А. Гаврилова
Е.В. Комарова
А.Е. Сафронов

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физзо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки группы № 4:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Машинка-лавочка		повреждений нет	
4	Мостик		повреждений нет	
5	Столик со скамейками		повреждений нет	
6	Горка		повреждений нет	
7	Счеты		повреждений нет	
8	Паровозик 2 шт		повреждений нет	
9	Ступеньки деревянные		повреждений нет	
10	Турникет		повреждений нет	
11	Машинка		повреждений нет	
12	Лавочка		повреждений нет	
13	Колодец		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____

О.В. Сухова

Члены комиссии:

В.О. Игнатьева
О.А. Гаврилова
Е.В. Комарова
А.Е. Сафронов

МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки группы № 5:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Столик со скамейками		повреждений нет	
4	Горка		повреждений нет	
5	Счеты		повреждений нет	
6	Машинка		повреждений нет	
7	Лавочка		повреждений нет	
8	Качалка на пружине «Гном»		повреждений нет	
9	Ворота футбольные		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____	В.О. Игнатьева
_____	О.А. Гаврилова
_____	Е.В. Комарова
_____	А.Е. Сафронов

МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физво

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Игровой комплекс		повреждений нет	
4	Турникет		повреждений нет	
5	Лиана фигурная		повреждений нет	
6	Лавочка		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____ В.О. Игнатьева
_____ О.А. Гаврилова
_____ Е.В. Комарова
_____ А.Е. Сафронов

МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатьева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки группы № 7:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Горка		повреждений нет	
4	Теннисный стол		повреждений нет	
5	Стол со скамейками		повреждений нет	
6	Турникет		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____	В.О. Игнатьева
_____	О.А. Гаврилова
_____	Е.В. Комарова
_____	А.Е. Сафронов

МБДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых площадок

от «09» января 2023г

На основании приказа № 65 от 09.01.2023

Комиссия в составе:

Председатель – Сухова О.В. - заведующий

Члены комиссии:

Игнатъева В.О. – заместитель заведующей по УВР

Гаврилова О.А. – заместитель заведующей по АХЧ

Комарова Е.В. – инструктор по физо

Сафронов А.Е. - РКОЗ

Провела осмотр игровой площадки - спортивная площадка:

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Баскетбольная стойка «Жираф»		повреждений нет	
2	Змейка		повреждений нет	
3	Баскетбольная стойка 2 шт		повреждений нет	
4	Мишень		повреждений нет	
5	Бревно		повреждений нет	
6	Спортивная лестница		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ О.В. Сухова

Члены комиссии:

_____ В.О. Игнатъева
О.А. Гаврилова
Е.В. Комарова
А.Е. Сафронов